

Universal-Messumformer-Speisetrenner IM33-14Ex-CDRi

Universal-Grenzwertsignalgeber IM43-14-CDRi

Gerätekurzbeschreibung

- Universeller Messumformer-Speisetrenner, einkanalig
- Passiver Stromeingang 0...20 mA und passiver Spannungseingang 0...10 V
- Aktiver Stromeingang 4...20 mA
- Einstellbar über PC-Schnittstelle, frontseitige Taster oder über die Stromschnittstelle mit HART®-Protokoll
- Stromausgang 0/4...20 mA
- Drei Grenzwertrelais
- Frei parametrierbarer Messwertspeicher
- Allseitige galvanische Trennung
- Verhalten des Analogausgangs bei Fehlern im Eingangskreis einstellbar
- Universelle Betriebsspannung
IM33...: 20...250 VAC/20...125 VDC
IM43...: 20...250 VAC/20...250 VDC
- Nur IM33-14Ex-CDRi:
 - Eingangskreis eigensicher Ex ia
 - Anwendungsbereich nach ATEX:
II (1) G, II (1) D, II 3 G
 - Einbau in Zone 2 zulässig


Anschlussbelegung (Fig. 2)

19, 20	Betriebsspannungsanschluss
2, 4	Stromeingang 0...20 mA
3, 4	Spannungseingang 0...10 V
1, 2	Zweidraht-Messumformer mit Versorgung und HART®-Übertragung
12, 13	Relaisausgang 1
14, 15	Relaisausgang 2
17, 18	Relaisausgang 3
11, 16	Stromausgang 0/4...20 mA
Leitungsanschluss durch anhebende Käfige mit unverlierbaren Schrauben, Anschlussquerschnitt: ≤ 1 x 2,5 mm², 2 x 1,5 mm² oder 2 x 1 mm² mit Ader-Endhülsen, max. Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	

LED-Anzeigen (Fig. 1)

Pwr	grün	Betriebsbereitschaft
	grün blinkend	Force-Modus
	rot	Gerätefehler oder Eingangsfehler
1, 2, 3	Schaltzustand Relais	Relais angezogen
	gelb	

Fig. 1



Universal isolating transducer IM33-14Ex-CDRi

Universal setpoint monitor IM43-14-CDRi


Short description

- Universal single channel isolating transducer
- Passive current input 0...20 mA and passive voltage input 0...10 V
- Active current input 4...20 mA
- Adjustable via PC interface, front panel switch or via the current interface with HART®-protocol
- Current output 0/4...20 mA
- Three limit value relays
- Freely parameterizable measured value memory
- Complete galvanic isolation
- Programmable analog output with faults in the input circuit
- Universal operating voltage
IM33...: 20...250 VAC/20...125 VDC
IM43...: 20...250 VAC/20...250 VDC
- Only IM33-14Ex-CDRi:
 - Intrinsically-safe input circuit Ex ia
 - Area of application acc. to ATEX:
II (1) G, II (1) D, II 3 G
 - Installation permitted in Zone 2

Terminal configuration (Fig. 2)

19, 20	Operational voltage connection	
2, 4	Current input 0...20 mA	
3, 4	Voltage input 0...10 V	
1, 2	Two-wire transducer with supply and HART® transmission	
12, 13	Relay output 1	
14, 15	Relay output 2	
17, 18	Relay output 3	
11, 16	Current output 0/4...20 mA	
Connection via lifting cages with captive screws, connection profile: ≤ 1 x 2.5 mm², 2 x 1.5 mm² or 2 x 1 mm² with wire sleeves, max. tightening torque: 0.5 Nm		
LED indications (Fig. 1)		
Pwr	green	Power on
	green flashing	Force mode
	red	Device/input error
1, 2, 3	Switching status relay	
	yellow	Relay energized

Fig. 2



Convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation universel IM33-14Ex-CDRi

Transmetteur de signaux de valeur limite universel IM43-14-CDRi

Description brève de l'appareil

- Convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation universel, monocanal
- Entrée de courant passive 0...20 mA et entrée de tension passive 0...10 V
- Entrée de courant active 4...20 mA
- Réglable par interface PC, bouton frontal ou par l'interface de courant avec protocole HART®
- Sortie de courant 0/4...20 mA
- Trois relais de valeur limite
- Mémoire de valeurs mesurées paramétrable au choix
- Séparation galv. entrée, sortie, alimentation
- Comportement de la sortie analog. réglable en cas de défauts dans le circuit d'entrée
- Tension de service universelle
IM33...: 20...250 VAC/20...125 VDC
IM43...: 20...250 VAC/20...250 VDC
- Seulement IM33-14Ex-CDRi:
 - Circuit d'entrée à sécurité intrinsèque Ex ia
 - Champ d'applicat. suivant ATEX:
II (1) G, II (1) D, II 3 G
 - Montage en zone 2 admissible

Raccordement des bornes (Fig. 2)

19, 20	raccordement de la tension de service
2, 4	entrée de courant 0...20 mA
3, 4	entrée de tension 0...10 V
1, 2	convertisseur de mesure 2 fils avec alimentation et transmission HART®
12, 13	sortie par relais 1
14, 15	sortie par relais 2
17, 18	sortie par relais 3
11, 16	sortie de courant 0/4...20 mA
Raccordement du câble par des cages levantes avec des vis imperméables, section raccordable: ≤ 1 x 2,5 mm², 2 x 1,5 mm² ou 2 x 1 mm² avec cosses, couple de serrage max.: 0,5 Nm	

Visualisations par LED (Fig. 1)

Pwr	vert	état de service
	vert clignotant	mode force
	rouge	erreur de force ou erreur d'entrée
1, 2, 3	Etat de commutation relais jaune	relais excité

Montage und Installation (Fig. 4)

Die angeschlossenen Betriebsmittel (nur IM33-14Ex-CDRi) müssen die Voraussetzung zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich erfüllen (EN 60079-14).

Die Geräte sind aufschraubar auf Hutschiene (EN 60715) oder aufschraubar auf Montageplatte. Geräte **gleichen Typs** können direkt aneinander gesetzt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeabfuhr.

Führen Sie die Montage und Installation den gültigen Vorschriften entsprechend durch.

Dafür sind Sie als Betreiber verantwortlich.

Die abziehbaren Klemmenblöcke sind codiert und können nur auf den vorgesehenen Sockel gesteckt werden. Die Codierung darf nicht verändert oder beschädigt werden.

Schützen Sie das Gerät ausreichend gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse.

Auch gegen energiereiche Strahlung, Risiken mechanischer Beschädigung, unbefugter Veränderung und zufälliger Berührung müssen Vorkehrungen getroffen werden.

Die Geräte erfüllen ausschließlich die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich und sind nicht für den Einsatz in Wohngebieten geeignet.

Parametrierung und Einstellungen

Der IM33... und der IM43... werden parametriert und eingestellt entweder über die Drucktaster, die Stromschnittstelle mit HART®-Protokoll oder per DTM und PC (siehe auch beigelegte Dokumentation „Software-Installation PACTware™ und Geräte-DMTs“, D201354).

Der bei TURCK zu beziehende Adapter IM-PROG III dient zur Verbindung zwischen dem IM33... bzw. IM43... und dem PC. Verbinden Sie dazu den 3,5-mm-Stecker über den Anschluss **PC** mit dem Speisetrenner/Grenzwertsignalgeber und den RS232-Stecker mit der USB-Schnittstelle des PCs. Stellen Sie den "Com-DTM" auf "HART-Multiplexer" und "9600 Baud". Die Einstellungen sind als Auswahl bzw. numerische Eingabe in den Feldern des DTM möglich und selbsterklärend.

Sperrung der Taster-Parametrierfunktion

Die Parametrierfunktion lässt sich über den PC durch die entsprechende Software (PACTware™/DTM) sperren.

Parametereingabe über Drucktaster

Die Einstellung der Parameter wird frontseitig mit den vier Drucktastern **Esc**, **CR**, **↑** und **↓** durchgeführt. In Fig. 3 ist der Ablauf der Parametrierung dargestellt. Nach dem Betätigen des Tasters **Esc** wechselt das Gerät in den Parametriermodus. Zunächst mit den Tastern **↑** und **↓** das gewünschte Hauptmenü anwählen. Anschließend den Taster **CR** betätigen, um in das Untermenü zu springen. Mit den Tasten **↑** und **↓** lässt sich der gewünschte Wert im Untermenü einstellen und mit Taster **CR** abspeichern. Wird ein Wert mit den Tasten **↑** und **↓** geändert, blinkt die Anzeige solange, bis der Wert abgespeichert wird. Durch Betätigen des Tasters **Esc** können die noch nicht gespeicherten Werte zurückgenommen werden – es erfolgt der Sprung in das vorherige Menü.

Soll der Parametriermodus verlassen werden, muss der Taster **Esc** betätigt werden. Im unteren Bereich des Displays wird die Abkürzung des aktuellen Menüs und im oberen Bereich der aktuelle Zahlenwert angezeigt. Die eingestellten Parameter bleiben auch nach Abschalten der Betriebsspannung gespeichert.

Mounting and installation (Fig. 4)

The connected apparatus (only IM33-14Ex-CDRi) must meet the requirements for use in explosion hazardous areas (EN 60079-14).

The devices are suited for DIN rail mounting (EN 60715) or for screw panel mounting. Devices **of the same type** may be mounted directly next to each other. It must be ensured that heat is conducted away from the device.

Mounting and installation must be carried out in accordance with the applicable regulations. The operator is responsible for compliance with the regulations. The removable terminal blocks are coded and may only be plugged into the designated sockets. The coding system may not be altered or damaged.

The device must be protected against dust, dirt, moisture and other environmental influences as well as against strong electro-magnetic emissions.

It should also be protected against the risks of mechanical damaging, unauthorised access and incidental contact.

The devices only meet the EMC requirements for industrial areas and are not suitable for use in residential areas.

Parameterization and settings

The IM33... and the IM43... are parameterised and set either via push buttons, the current interface with HART® protocol or via the DTM and the PC (see also "PACTware™ and devices DTM software installation", D201354). The adapter IM-PROG III available from TURCK establishes the connection between the device and PC.

For this purpose connect the IM33... or IM43... using the 3,5 mm connector via the **PC** connection and the RS232 connector with the USB interface of the PC. Set the "Com-DTM" to "HART-Multiplexer" and "9600 Baud".

The settings are made as selections or numeric entries in the DTM fields and are self-explanatory.

Inhibiting the button parameterization function

The parameterization function can be inhibited via the PC using a corresponding software (PACTware™/DTM).

Parameter entry via push button

The parameters are set via the four front panel switches **Esc**, **CR**, **↑** and **↓**. In Fig. 3 the parameterization sequence is indicated.

The device switches to the parameter mode after the **Esc** button has been pressed. First of all select the required main menu with the **↑** and **↓** buttons. Then press the **CR** button to access the submenu. The required value can be set with the **↑** and **↓** buttons and saved with the **CR** button. If a value is changed with the **↑** and **↓** buttons the display will flash until the value is saved.

The values which have not yet been saved can be deleted with the **Esc** button – the device will return to the previous menu.

The **Esc** button must be pressed to end parameter mode. On the lower area of the display the abbreviation of the current menu is displayed, and on the upper area of the display the current value is displayed. The set parameters are retained even after the voltage supply has been switched off.

Montage et installation (Fig. 4)

Les matériels électriques (seulement IM33-14Ex-CDRi) raccordés doivent remplir les exigences pour le fonctionnement dans la zone explosive (EN 60079-14).

L'appareil est encliquetable sur rail symétrique (EN 60715) ou peut être monté sur panneaux. Les appareils **du même type** peuvent être montés directement l'un à côté de l'autre. Une évacuation suffisante de la chaleur est nécessaire. Le montage et l'installation doivent être effectués conformément aux prescriptions locales valables, dont le respect est la responsabilité de l'exploitant. Les blocs de bornes débrochables sont codés et peuvent seulement être enfichés sur le socle prévu. Il n'est pas permis de modifier ou d'endommager le codage.

L'appareil doit être suffisamment protégé contre les poussières, la pollution, l'humidité et les autres influences d'environnement, ainsi que contre le rayonnement fort, les risques de dommages mécaniques, la modification non-autorisée et les contacts accidentels.

Les appareils répondent exclusivement aux exigences de la directive CEM pour le secteur industriel et ne sont pas destinés à être utilisés dans les zones résidentielles.

Paramétrage et réglages

Les IM33... et IM43... sont paramétrés et réglés par bouton-poussoir, l'interface de courant par le protocole HART® ou par le DTM et le PC (voir aussi „installation du logiciel PACTware™ et des DTM d'appareils“, D201354).

L'adaptateur IM-PROG III, à acquérir auprès de TURCK, est utilisé pour la connexion de l'appareil au PC. Connecter à cet effet le connecteur 3,5 mm au IM33... ou IM43... par la connexion **PC** et le connecteur RS232 à l'interface USB du PC. Mettre le "Com-DTM" sur "HART-Multiplexer" et "9600 Baud".

Les réglages peuvent être sélectionnés ou introduits de manière numérique dans les champs du DTM et sont auto-explicatifs.

Blocage de la fonction de paramétrage par bouton

La fonction de paramétrage peut être bloqué par le PC à l'aide du logiciel correspondant (PACTware™/DTM).


Entrée de paramètres par bouton-poussoir

Les paramètres sont réglés à la face frontale par les 4 boutons-poussoirs **Esc**, **CR**, **↑** et **↓**. Fig. 3 montre le déroulement du paramétrage.

En appuyant sur le bouton **Esc**, l'appareil passe au mode de paramétrage. Ensuite sélectionner le menu principal désiré par les boutons **↑** et **↓**. Puis appuyer sur le bouton **CR** pour passer au sous-menu. Les boutons **↑** et **↓** permettent de régler la valeur désirée dans le sous-menu et de la mémoriser par le bouton **CR**. Si une valeur est modifiée par les boutons **↑** et **↓**, l'afficheur clignote jusqu'à la mémorisation de la valeur. En appuyant sur le bouton **Esc** les valeurs pas encore mémorisées peuvent être annulées – le menu précédent apparaît.

Le mode de paramétrage peut être quitté en activant le bouton **Esc**. Dans la zone inférieure de l'afficheur apparaît l'abréviation du menu actuel tandis que les valeurs numériques actuelles figurent dans la zone supérieure. Les paramètres réglés restent mémorisés même après la déconnexion de la tension de service.

Fig. 3 Übersicht – Parametereingabe/Overview – Parameter input/Aperçu – entrée des paramètres



¹⁾ in Abhängigkeit von der Einstellung im Hauptmenü **AIn**
 Depending on the adjustment in the main menu **AIn**
 En fonction du réglage dans le menu principal **AIn**

Parametereinstellungen		Parameter settings		Réglages de paramètres	
AIn	Hauptmenü – Eingangsparameter	AIn	Main menu – Input parameters	AIn	Menu principal – Paramètres d'entrée
I in	Abfrage des Stromeingangs	I in	Current input monitoring	I in	Appel de l'entrée de courant
U in	Abfrage des Spannungseingangs	U in	Voltage input monitoring	U in	Appel de l'entrée de tension
live	Eingang 4...20 mA oder 2...10 V	live	Input 4...20 mA or 2...10 V	live	Entrée 4...20 mA ou 2...10 V
dead	Eingang 0...20 mA oder 0...10 V	dead	Input 0...20 mA or 0...10 V	dead	Entrée 0...20 mA ou 0...10 V
ICMS	Eingangsüberwachung auf Kurzschluss aktiviert	ICMS	Input, short-circuit monitoring activated	ICMS	Surveillance d'entrée au court-circuit activée
ICMB	Eingangsüberwachung auf Drahtbruch aktiviert	ICMB	Input, wire-break monitoring activated	ICMB	Surveillance d'entrée à la rupture de câble activée
ICMBS	Eingangsüberwachung auf Kurzschluss und Drahtbruch aktiviert	ICMBS	Input, short-circuit and wire-break monitoring activated	ICMBS	Surveillance d'entrée au court-circuit et à la rupture de câble activées
ICMOFF raw	Eingangsüberwachung deaktiviert	ICMOFF raw	Input circuit monitoring deactivated	ICMOFF raw	Surveillance d'entrée désactivée
bar, mbar	Einheiten-Anzeige in [mA] und [V]	bar, mbar	Displayed values in [mA] and [V]	bar, mbar	Affichage d'unités en [mA] et [V]
%	Auswahl der Maßeinheit	%	Selection of measuring unit	%	Sélection de l'unité de mesure
I-%L	Einheiten-Anzeige in [%]	I-%L	Displayed values in [%]	I-%L	Affichage d'unités en [%]
	Eingangsstrom, bei dem 0 % angezeigt wird		Input current, displayed value 0 %		Courant d'entrée auquel 0 % est visualisé
I-%H	Eingangsstrom, bei dem 100 % angezeigt wird	I-%H	Input current, displayed value 100 %	I-%H	Courant d'entrée, auquel 100 % est visualisé
U-%L	Eingangsspannung, bei der 0 % angezeigt wird	U-%L	Input voltage, displayed value 0 %	U-%L	Tension d'entrée à laquelle 0 % est visualisée
U-%H	Eingangsspannung, bei der 100 % angezeigt wird	U-%H	Input voltage, displayed value 100 %	U-%H	Tension d'entrée, à laquelle 100 % est visualisée
user	Auswahl der Einheit aus 43 vordefinierten Werten	user	43 preset values for selection	user	Sélection d'unité parmi 43 valeurs prédéfinies
I-XL	Wert, der bei minimalem Eingangsstrom angezeigt wird	I-XL	Value indicated with minimum input current	I-XL	Valeur visualisée à un courant d'entrée minimal
I-XH	Wert, der bei maximalem Eingangstrom angezeigt wird	I-XH	Value indicated with maximum input current	I-XH	Valeur visualisée à un courant d'entrée maximal
U-XL	Wert, der bei minimaler Eingangsspannung angezeigt wird	U-XL	Value indicated with minimum input voltage	U-XL	Valeur visualisée à une tension d'entrée minimale
U-XH	Wert, der bei maximaler Eingangsspannung angezeigt wird	U-XH	Value indicated with maximum input voltage	U-XH	Valeur visualisée à une tension d'entrée maximale
AOut	Hauptmenü – Analogausgang	AOut	Main menu – Analog output	AOut	Menu principal – Sortie analogique
U-IL	Eingangsspannung, bei der 0 oder 4 mA ausgegeben wird	U-IL	Input voltage, provided as 0 or 4 mA at the output	U-IL	Tension d'entrée à laquelle 0 ou 4 mA sont disponibles
U-IH	Eingangsspannung, bei der 20 mA ausgegeben wird	U-IH	Input voltage, provided as 20 mA at the output	U-IH	Tension d'entrée à laquelle 20 mA sont disponibles
I-IL	Eingangsstrom, bei dem 0 oder 4 mA ausgegeben wird	I-IL	Input current, provided as 0 or 4 mA at output	I-IL	Courant d'entrée auquel 0 ou 4 mA sont disponibles
I-IH	Eingangsstrom, bei dem 20 mA ausgegeben wird	I-IH	Input current, provided as 20 mA at output	I-IH	Courant d'entrée auquel 20 mA sont disponibles
X-IL	„User“-definierter unterer Eingangswert	X-IL	Lower input value, user-defined	X-IL	Valeur d'entrée inférieure définie par le „User“
X-IH	„User“-definierter oberer Eingangswert	X-IH	Upper input value, user-defined	X-IH	Valeur d'entrée supérieure définie par le „User“
%-IL	Prozentualer unterer Eingangswert	%-IL	Lower input value in percentage	%-IL	Valeur d'entrée inférieure en %
%-IH	Prozentualer oberer Eingangswert	%-IH	Upper input value in percentage	%-IH	Valeur d'entrée supérieure en %
0/4mA	Ausgangstrom 0...20 mA oder 4...20 mA	0/4mA	Output current 0...20 mA or 4...20 mA	0/4mA	Courant de sortie 0...20 mA ou 4...20 mA
I-ERR	Ausgangstrom im Fehlerfall 0 oder 22 mA	I-ERR	Output current in case of error 0 or 22 mA	I-ERR	Courant de sortie en cas de défaut 0 ou 22 mA
DOut	Hauptmenü – Digitalausgänge	DOut	Main menu – Digital outputs	DOut	Menu principal – Sorties digitales
Rel1	Relais 1 (Klemmen 12, 13)	Rel1	Relay 1 (terminals 12, 13)	Rel1	relais 1 (bornes 12, 13)
Rel2	Relais 2 (Klemmen 14, 15)	Rel2	Relay 2 (terminals 14, 15)	Rel2	relais 2 (bornes 14, 15)
Rel3	Relais 3 (Klemmen 17, 18)	Rel3	Relay 3 (terminals 17, 18)	Rel3	relais 3 (bornes 17, 18)
off	jeweiliges Relais inaktiv	off	Corresponding relay inactive	off	relais concerné inactif
2Pkt	Zwei Schaltpunkte	2Pkt	Two switching points	2Pkt	deux points de commutation
	Eingabe der Hysterese für Über-, oder Unterschreitung		Hysteresis for overshoot or undershoot		entrée de l'hystérésis pour dépassement ou sous-dépassement
off xxx	(xxx kann z. B. bar sein)	off xxx	(xxx can for example be bar)	off xxx	(xxx peut être par ex. bar)
	Ausschaltschwelle des Relais		Relay switch off threshold		seuil de déclenchement du relais
on xxx	(xxx kann z. B. bar sein)	on xxx	(xxx can for example be bar)	on xxx	(xxx peut être par ex. bar)
	Einschaltschwelle des Relais		Relay switch on threshold		seuil d'enclenchement du relais

Weitere Informationen, siehe nächste Seite

For more information see next page

Plus d'informations: voir page suivante

4Pkt	Vier Schaltpunkte Eingabe zur Realisierung einer Fensterfunktion (xxx kann z. B. bar sein)	4Pkt	Four switching points Entry for window function (xxx can for example be bar)	4Pkt	quatre points de commutation entrée pour la réalisation d'une fonction fenêtre (xxx peut être par ex. bar)
U-Off xxx	Ausschaltschwelle der Unterschreitung (xxx kann z. B. bar sein)	U-Off xxx	Switch off threshold of the undershoot (xxx can for example be bar)	U-Off xxx	seuil de déclenchement du sous-dépassement (xxx peut être par ex. bar)
U-On xxx	Einschaltschwelle der Unterschreitung (xxx kann z. B. bar sein)	U-On xxx	Switch on threshold of the undershoot (xxx can for example be bar)	U-On xxx	seuil d'enclenchement du sous-dépassement (xxx peut être par ex. bar)
O-On xxx	Einschaltschwelle der Überschreitung (xxx kann z. B. bar sein)	O-On xxx	Switch on threshold of the overshoot (xxx can for example be bar)	O-On xxx	seuil d'enclenchement du dépassement (xxx peut être par ex. bar)
O-Off xxx	Ausschaltschwelle der Überschreitung (xxx kann z. B. bar sein)	O-Off xxx	Switch off threshold of the overshoot (xxx can for example be bar)	O-Off xxx	seuil de déclenchement du dépassement (xxx peut être par ex. bar)
Toff	Time Off Auschaltverzögerung in s	Toff	Time off Switch off delay in s	Toff	Time Off retard au déclenchement en s
LocOf	Lock OFF Ausgang nicht verriegelt nach Über- bzw. Unterschreiten eines Messwertes	LocOf	Lock OFF Output not locked after overshoot or undershoot of a measured value	LocOf	Lock OFF sortie non verrouillée lorsque la valeur inférieure ou supérieure mesurée est dépassée
LocOn	Lock ON Ausgang verriegelt nach Über- bzw. Unterschreiten eines Messwertes (Entriegelung durch Betätigen von „CR“)	LocOn	Lock ON Output locked after overshoot or undershoot of a measured value (unlock by pressing "CR")	LocOn	Lock ON sortie verrouillée lorsque la valeur inférieure ou supérieure mesurée est dépassée (déverrouillage en appuyant sur „CR“)
Alarm	Relais bei Drahtbruch im Eingang entriegt	Alarm	Relay de-energized by input wire break	Alarm	relais excité en cas de rupture de câble à l'entrée

Trend¹⁾ Hauptmenü – Konfiguration des Ringspeichers

TrdMD	TrendMode Betriebsart des Ringspeichers
PreTr	PreTrigger Länge des vor dem Trigger-Ereignis gespeicherten Messwertverlaufs
PostTr	PostTrigger Länge des nach dem Trigger-Ereignis gespeicherten Messwertverlaufs
TC1	Trigger condition over Level 1 Überschreiten eines Messwertes führt zum Triggern
TC2	Trigger condition under Level 1 Unterschreiten eines Messwertes führt zum Triggern
TC3	Trigger condition outside Level 1 or Level 2 Messwerte außerhalb des Fensters (Fensterfunktion) führt zum Triggern
TL1	Triggerlevel 1 Definition der Schwelle, die zum Triggern führt
TL2	Triggerlevel 2 Definition der Schwelle, die zum Triggern führt (nur TC3)
TC4	Trigger condition by command Aufruf von TriggerCMD im Menüpunkt SetTr führt zum Triggern

Trend¹⁾ Main menu – Configuration of the ring buffer

TrdMD	TrendMode Ring buffer mode
PreTr	PreTrigger Length of the saved measured value sequence before the trigger event
PostTr	PostTrigger Length of the saved measured value sequence after the trigger event
TC1	Trigger condition over level 1 Overshoot of the measured value initiates triggering
TC2	Trigger condition under level 1 Undershoot of the measured value initiates triggering
TC3	Trigger condition outside level 1 or level 2 Measured value outside the window (window function) initiates triggering
TL1	Trigger level 1 Definition of the threshold which causes triggering
TL2	Trigger level 2 Definition of the threshold which causes triggering (TC3 only)
TC4	Trigger condition by command Call-up of TriggerCMD in menu item SetTr leads to triggering

Trend¹⁾ Menu principal – configuration de la mémoire annulaire

TrdMD	TrendMode mode de fonctionnement de la mémoire annulaire
PreTr	PreTrigger longueur du cycle des valeurs mesurées mémorisées avant le déclenchement
PostTr	PostTrigger longueur du cycle des valeurs mesurées mémorisées après le déclenchement
TC1	Triggercondition over Level 1 dépassement d'une valeur mesurée mène au déclenchement
TC2	Triggercondition under Level 1 sous-dépassement d'une valeur mesurée mène au déclenchement
TC3	Triggercondition outside Level 1 or Level 2 valeurs mesurées en dehors de la fenêtre (fonction de fenêtre) mène au déclenchement
TL1	Triggerlevel 1 définition du seuil menant au déclenchement
TL2	Triggerlevel 2 définition du seuil menant au déclenchement (uniquement TC3)
TC4	Trigger condition by command L'appel du TriggerCMD dans le point de menu SetTr mène au déclenchement

Weitere Informationen, siehe nächste Seite

For more information see next page

Plus d'informations: voir page suivante

TrdSt	Trend State Zeigt den aktuellen Status des Ringspeichers an: <ul style="list-style-type: none">- wait for start (Laufschrift) Es werden keine Messwerte eingelesen- TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready Messwerte werden eingelesen, Triggerereignis nicht eingetreten, Pretrigger noch nicht voll- TS2 Not Triggered, Pretrigger Ready Messwerte werden eingelesen, Triggerereignis nicht eingetreten- TS3 Triggered, Posttrigger Not Ready Trigger-Ereignis eingetreten, Posttrigger noch nicht voll- TrFin Trend finished Trigger-Ereignis eingetreten, Pre- und Posttrigger voll LftPr LftPreTrigTime (sec, min, hours): Aktuelle verbleibende Pretriggerzeit; wird während der Anzeige laufend aktualisiert LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hours): Aktuel. verbleibende Posttriggerzeit; wird während der Anzeige laufend aktualisiert TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hours): Zeit, die seit der Triggerung verstrichen ist; wird während der Anzeige laufend aktualisiert	TrdSt	Trend State Displays the current status of the ring buffer: <ul style="list-style-type: none">- wait for start (ticker text) no measured values are read- TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready measured values are read, trigger events did not occur, pretrigger not yet full- TS2 Not Triggered, Pretrigger Ready measured values are read, trigger events did not occur- TS3 Triggered, Posttrigger Not ready trigger events have occurred, Post trigger not yet full- TrFin Trend finished trigger events have occurred, pretrigger and posttrigger full LftPr LftPreTrigTime (sec, min, hours): the act. remaining pre-trigger time is contin. updated as the display is operating LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hours): the act. remaining post-trigger time is contin. updated as the display is operating TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hours): time, which has elapsed since triggering; is continuously updated as the display is operating	TrdSt	Trend State, indique l'état actuel de la mémoire annulaire: <ul style="list-style-type: none">- wait for start (défilement de texte) aucune valeur mesurée n'est lue- TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready valeurs mesurées sont lues, le déclenchement ne s'est pas produit, Pretrigger pas encore complet- TS2 Not Triggered, Pretrigger Ready valeurs mesurées sont lues, le déclenchement ne s'est pas produit- TS3 Triggered, Posttrigger Not Ready le déclenchement s'est produit, Posttrigger pas encore complet- TrFin Trend finished le déclenchement s'est produit, Pre- et Posttrigger complets LftPr LftPreTrigTime en (sec, min, hours): le temps de pré-bascule actuel restant, est actualisé en continu pendant la visual. LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hours) le temps de post-bascule act. restant, est actualisé en continu pendant la visualisation. TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hours): le temps écoulé depuis le déclenchement; est actualisé en continu pendant la visualisation
SetTr	Set Trend State Manuelle Ringspeicher-Triggerung Überspringen der manuellen Triggerung	SetTr	Set Trend State Manual ring buffer triggering Omission of manual triggering	SetTr	Set Trend State, déclenchement manuel de mémoire annulaire sauter le déclenchement manuel
skip	Manuelle Triggerung	skip	Manual triggering	start	déclenchement manuel
start	Manuelles Stoppen des Ring- speicher-Schreibvorgangs	stop	Manual stopping of the ring buffer write process	stop	arrêt manuel du mode d'enregistrement de mémoire annulaire
stop				erase	Efface le contenu actuel de la mémoire
erase	Löscht aktuellen Speicherinhalt	erase	Erasers current memory content	Trigger-Cmd	Trigger Command
Trigger-Cmd	Trigger Command automatischer Triggerbetrieb (Einstellung über TrendMode)	Trigger-Cmd	Trigger Command Automatic trigger operation (Setting via TrendMode)		mode de déclenchement automatique (réglage par TrendMode)

ID	Hauptmenü – Identifikation	ID	Main menu – Identification	ID	Menu principal – Identification
TAG	8 Zeichen, frei definierbar, kann nur über HART®-Protokoll geändert werden	TAG	8 characters, freely definable, can only be modified via HART® protocol	TAG	8 caractères, à définir au choix, modification uniquement par protocole HART®
Descriptor	16 Zeichen, frei definierbar, kann nur über HART®-Protokoll geändert werden	Descriptor	16 characters, freely definable, can only be modified via HART® protocol	Descriptor	16 caractères, à définir au choix, modification uniquement par protocole HART®
Date	TT.MM.JJJJ Datum, kann nur über HART®-Protokoll geändert werden	Date	DD.MM.YYYY Date can only be modified via HART® protocol	Date	DD.MM.AAAA Date, modification uniquement par protocole HART®
Message	32 Zeichen, frei definierbar, kann nur über HART®-Protokoll oder über die Taster geändert werden	Message	32 characters, freely definable, can only be modified via HART® protocol or via the button	Message	32 caractères, à définir au choix, modification par protocole HART® ou par boutons pousoirs
FAN	Final Assembly Number 0...16777215, kann nur über HART®-Protokoll geändert werden	FAN	Final Assembly Number 0...16777215, can only be modified via HART® protocol	FAN	Final Assemblly Number 0...16777215, modification uniquement par protocole HART®
device	Fest vorgegeben: Inhalt: IM33-14Ex-CDRi bzw. IM43-14-CDRi	device	Fixed definition: Content: IM33-14Ex-CDRi or IM43-14-CDRi	device	Déterminé: Contenu: IM33-14Ex-CDRi ou IM43-14-CDRi
SW-Rev.	Software Revisionsnummer	SW-Rev.	Software revision number	SW-Rev.	Numéro de révision logiciel
HW-Rev.	Hardware Revisionsnummer	HW-Rev.	Hardware revision number	HW-Rev.	Numéro de révision matériel

Besondere Bedingungen für den Einsatz in Zone 2

Bei Einbau in Zone 2 muss das Gerät in ein Gehäuse nach EN 60079-15 mit einer Schutzart mindestens IP54 nach IEC/EN 60529 montiert werden.

Bei Einbau in Zone 2 sind das Benutzen der Schalter sowie das Verbinden und Trennen der Anschlüsse von nicht energiebegrenzten Stromkreisen unter Spannung nur zulässig, wenn keine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.

Für den Versorgungsstromkreis sind externe Maßnahmen zu treffen, die verhindern, dass die Bemessungsspannung durch vorübergehende Störungen um mehr als 40 % überschritten wird.

Bei der Verdrahtung mit Litzenrähten sind die Drahrtenden unbedingt mit Aderhülsen fest zu fixieren.

Special conditions for application in zone 2

For installation in zone 2 the device must be installed in a housing which complies with the requirements of EN 60079-15 with a minimum protection degree of IP54 according to IEC/EN 60529.

With mounting in zone 2 the operation of the switches as well as the connecting and disconnecting of energised non energy limited circuits is only permitted in non-explosive atmosphere.

For the supply circuit arrangements have to be taken externally, that the rated voltage is exceeded not more than 40 % by transient disturbances.

The application of litz-wires recommends the fixation of cable ends with wire sleeves.

Conditions particulières en cas d'utilisation en zone 2

En cas de montage en zone 2, l'appareil doit être monté dans un boîtier suivant EN 60079-15 ayant un mode de protection d'au moins IP54 suivant IEC/EN 60529.

En cas de montage en Zone 2, l'utilisation des interrupteurs ainsi que la connexion et la séparation sous tension des raccordements de circuits de courant sans limitation d'énergie est uniquement autorisée en cas d'absence d'une atmosphère explosive.

Des mesures externes pour le circuit d'alimentation doivent être prises, qui empêchent que la tension nominale est dépassée plus de 40 % suite à des interférences temporaires.

Lors du câblage avec des fils torsadés, les extrémités de fil doivent être fixées absolument par des cosses.

⚠ Wichtige Hinweise zum Einsatz von Geräten mit eigensicheren Stromkreisen

Das vorliegende Gerät verfügt an den blau gekennzeichneten Klemmen 1 – 10 über Stromkreise der Zündschutzart „Eigensicherheit“ für den Explosionsschutz gemäß EN 60079-11. Die eigensicheren Stromkreise sind von autorisierten Prüfungsstellen bescheinigt und für die Verwendung in den jeweiligen Ländern zugelassen.

Beachten Sie für den **bestimmungsgemäßen Betrieb** in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt die **nationalen Vorschriften und Bestimmungen** und **halten Sie diese ein**. Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise, insbesondere hinsichtlich der Rahmen-Richtlinie der Europäischen Union 2014/34/EU (ATEX).

Das vorliegende Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel, das neben eigensicheren auch über nichteigensichere Stromkreise verfügt. Es darf nur außerhalb des Ex-Bereiches in trockenen, sauberen und gut überwachten Räumen installiert werden. Bei Errichtung innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs der Kategorie 1 und 2 müssen die Geräte in entsprechende Gehäuse eingebaut werden. Dieser Einbau muss gesondert geprüft und bescheinigt werden.

Liegt eine Konformitätssausgabe oder Erklärung des Herstellers als Gerät der Kategorie 3 vor, darf eine Installation in Zone 2 erfolgen. Die besonderen Bedingungen zum sicheren Betrieb sind zu beachten.

An die eigensicheren Anschlüsse können eigensichere elektrische Betriebsmittel angeschlossen werden. Alle Betriebsmittel müssen die Voraussetzungen zum Betrieb in der vorhandenen Zone des explosionsgefährdeten Bereiches erfüllen. Führen die eigensicheren Stromkreise in staubexplosionsgefährdete Bereiche der Zone 20 bzw. 21, ist sicherzustellen, dass die Geräte, die an diese Stromkreise angeschlossen werden, die Anforderungen für Kategorie 1D bzw. 2D erfüllen und entsprechend bescheinigt sind.

Werden die Betriebsmittel zusammen geschaltet, muss der „Nachweis der Eigensicherheit“ durchgeführt werden (EN 60079-14). Bereits durch den einmaligen Anschluss von eigensicheren Stromkreisen an nicht eigensichere Kreise ist eine spätere Verwendung als Betriebsmittel mit eigensicheren Stromkreisen nicht mehr zulässig.

Für die Errichtung eigensicherer Stromkreise, die Montage an äußeren Anschlussstellen sowie für die Beschafftheit und Verlegung von Leitungen gelten einschlägige Vorschriften. Leitungen und Klemmen mit eigensicheren Stromkreisen müssen gekennzeichnet werden – bei farbiger Kennzeichnung ist hellblau zu verwenden. Sie sind von nichteigensicheren Stromkreisen zu trennen oder müssen eine entsprechende Isolierung aufweisen (EN 60079-14). Zwischen den Anschlussstellen eigensicherer und nichteigensicherer Stromkreise muss ein Abstand (Fadenmaß) von 50 mm eingehalten werden. Anschlusssteile eigensicherer Stromkreise müssen 6 mm voneinander getrennt sein. Beachten Sie das max. Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm zum Andrehen der Klemmenschrauben.

Halten Sie von den eigensicheren Anschläüssen dieses Gerätes den vorgeschriebenen Abstand zu geerdeten Bauteilen und Anschläüssen anderer Geräte ein. Soweit nicht ausdrücklich in der gerätespezifischen Anleitung angegeben, erlischt die Zulassung durch Öffnen des Gerätes, Reparaturen oder Eingriffe am Gerät, die nicht vom Sachverständigen oder Hersteller ausgeführt werden.

Sichtbare Veränderungen am Gerätgehäuse, wie z. B. bräunlich-schwarze Verfärbungen durch Wärme oder Löcher oder Ausbeulungen weisen auf einen schwer wiegenden Fehler hin. Daraufhin das Gerät unverzüglich abschalten. Bei zugehörigen Betriebsmitteln müssen die angeschlossenen eigensicheren Betriebsmittel ebenfalls überprüft werden.

Die Überprüfung eines Gerätes hinsichtlich des Explosions schutzes kann nur von einem Sachverständigen oder vom Hersteller vorgenommen werden.

Der Betrieb der Geräte ist nur im Rahmen der auf dem Gehäuse aufgedruckten bzw. in der Dokumentation aufgeführten zulässigen Daten gestattet. Insbesondere sind eventuell aufgeführte **Besondere Bedingungen** in der EG-Baumusterprüfung bzw. **Conditions of Certification** des IECEx CoC zu beachten.

Vor jeder Inbetriebnahme oder nach Änderung der Geräte zusammenschaltung ist sicherzustellen, dass die zutreffenden Bestimmungen, Vorschriften und Rahmenbedingungen eingehalten werden, ein bestimmungsgemäßer Betrieb gegeben ist und die Sicherheitsbestimmungen erfüllt sind.

Die Montage und der Anschluss des Gerätes muss von geschultem und qualifiziertem Personal (EN 60079-14) mit Kenntnis der einschlägigen nationalen und anzuwendenden internationalen Vorschriften über den Ex-Schutz durchgeführt werden.

Die **wichtigsten Daten aus der EG-Baumusterprüfung** sind umseitig aufgeführt. Alle gültigen nationalen und internationalen Bescheinigungen der TURCK-Geräte finden Sie im Internet (www.turck.com).

Die Besonderen Bedingungen **IECEx CoC** sind unter www.iecex.com zu finden.

Weitere Informationen zum Ex-Schutz stellen wir Ihnen auf Anfrage gern zur Verfügung.

⚠ Important information on use of devices with intrinsically safe circuits

This device is equipped with circuits featuring protection type „intrinsic safety“ for explosion protection per EN 60079-11 at terminals 1 – 10 which are marked in blue. The intrinsically safe circuits are approved by the authorised bodies for use in those countries to which the approval applies.

For correct usage in explosion hazardous areas please **observe and follow the national regulations and directives strictly**.

Following please find some guidelines referring to the framework directive of the European Union 2014/34/EU (ATEX). This device is classified as an associated apparatus which is equipped with intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits. Therefore it may only be installed in the non-explosion hazardous area in dry clean and well monitored locations.

Installation in explosion hazardous areas of the categories 1 and 2 requires mounting of the devices in appropriate housings, followed by special tests and authorization.

If a declaration of conformity or declaration of the manufacturer as a category 3 device exists, the device may be installed in zone 2. Special instructions for safe operation must be observed.

It is permitted to connect intrinsically safe equipment to the intrinsically safe connections of this device. All electrical equipment must comply with the regulations applying to use in the respective zone of the explosion hazardous area.

If the intrinsically safe circuits lead into explosion hazardous areas subject to dust hazards, i.e. zone 20 or 21, it must be ensured that the devices which are to be connected to these circuits, meet the requirements of category 1D or 2D and feature an according approval.

When interconnecting devices within such an assembly it is required to keep and provide a proof of intrinsic safety (EN 60079-14).

Once that intrinsically safe circuits have been connected to the non-intrinsically safe circuit, it is not permitted to use the device subsequently as intrinsically safe equipment.

The governing regulations cover installation of intrinsically safe circuits, mounting to external connections, cable characteristics and cable installation.

Cables and terminals with intrinsically safe circuits must be marked. In case of color coding, light-blue must be used. They should be separated from non-intrinsically safe circuits or must feature appropriate insulation (EN 60079-14). A thread measure of 50 mm must be observed between intrinsically safe and non-safe connections. Between intrinsically safe connections a thread measure of 6 mm is required. Please observe the max. torque of 0.5 Nm to tighten the terminal screws.

The approval expires if the device is repaired, modified or opened by a person other than the manufacturer or an expert, unless the device-specific instruction manual explicitly permits such interventions.

Visible damages of the device's housing (e.g. black-brown discolouration due to heat accumulation, perforation or deformation) indicate a serious error and the device must be turned off immediately. When using associated apparatus it is required to check the connected intrinsically safe equipment too. This inspection may only be carried out by an expert or the manufacturer.

Operation of the devices is only permissible in accordance with the allowed specifications which are printed on the housing and/or listed in the documentation. **Special conditions** mentioned in the EC type test examination certificate i.e.

Conditions of Certification of the IECEx CoC have to be followed.

Prior to initial set-up or after every alteration of the interconnection assembly it must be assured that the relevant regulations, directives and framework conditions are observed, that operation is error-free and that all safety regulations are fulfilled. Mounting and connection of the device may only be carried out by qualified and trained staff (EN 60079-14) familiar with the relevant national and international regulations of explosion protection.

The **most important data from the EC type examination certificate** are listed overleaf. All valid national and international approvals covering Turck devices are obtainable via the Internet (www.turck.com). The special conditions of **IECEx CoC** can be accessed on www.iecex.com.

Further information on explosion protection is available on request.

⚠ Informations importantes sur l'utilisation d'appareils avec des circuits de courant à sécurité intrinsèque

Cet appareil est équipé aux bornes bleues 1 – 10 de circuits de courant en mode de protection „sécurité intrinsèque“ pour la protection contre les explosions suivant EN 60079-11.

Les circuits de courant à sécurité intrinsèque disposent d'un certificat accordé par les laboratoires agréés et sont permis pour l'utilisation dans les pays concernés.

Son **fonctionnement conformément aux dispositions** dans les atmosphères explosives implique le **respect des prescriptions et dispositions nationales**. Ci-dessous sont énumérés quelques conseils, particulièrement concernant la directive-cadre de l'Union européenne 2014/34/EU (ATEX).

Cet appareil est du matériel électrique équipé non seulement de circuits de courant à sécurité intrinsèque, mais aussi de circuits de courant non à sécurité intrinsèque. Il ne peut être installé en dehors de la plage Ex dans des lieux secs, propres et bien surveillés. En cas de réalisation dans la zone explosive des catégories 1 et 2, les appareils sont à monter dans des boîtiers adéquats. Cette installation doit être contrôlée et certifiée.

Si une déclaration de conformité ou explication du fabricant comme appareil de la catégorie 3 est disponible, une installation en zone 2 peut être effectuée. Les instructions particulières d'un fonctionnement sûr sont à respecter.

Du matériel électrique à sécurité intrinsèque peut être raccordé aux connexions à sécurité intrinsèque à condition que ce matériel électrique à sécurité intrinsèque remplit les exigences pour le fonctionnement dans la zone actuelle de la zone explosive.

Lorsque les circuits de courant à sécurité intrinsèque se trouvent dans les zones présentant des risques d'explosion de poussière de la zone 20 ou 21, il doit être assuré que les appareils qui seront raccordés à ces circuits de courant, remplissent les exigences de la catégorie 1D ou 2D et qu'ils disposent d'un certificat.

En cas d'interconnexion de matériels électriques la „preuve de la sécurité intrinsèque“ doit être remplie (EN 60079-14). Même le raccordement unique de circuits de courant à sécurité intrinsèque à des circuits non à sécurité intrinsèque ne permet plus un fonctionnement ultérieur comme matériel électrique à sécurité intrinsèque.

Pour la réalisation de circuits de courant à sécurité intrinsèque, le montage à des pièces de raccordement extérieures, ainsi que pour la qualité et le cheminement des conducteurs les prescriptions concernées sont à respecter.

Les câbles et les bornes à circuits de courant à sécurité intrinsèque doivent être marqués – en cas de marquage coloré utiliser bleu clair. Ils doivent être déconnectés de circuits de courant non à sécurité intrinsèque ou ceux doivent être équipés d'une isolation appropriée (EN 60079-14). Une distance de 50 mm (écart) entre les pièces de raccordement à sécurité intrinsèque et les circuits de courant non à sécurité intrinsèque est à respecter. Les pièces de raccordement de circuits de courant à sécurité intrinsèque doivent être séparés 6 mm l'une de l'autre. Veuillez respecter le couple de serrage max. de 0,5 Nm pour serrer les vis d'arrêt.

Quant aux raccordements à sécurité intrinsèque de cet appareil, la distance prescrite entre les composants mis à la terre et les raccordements d'autres appareils est à respecter. Sauf si l'est indiqué dans le mode d'emploi spécifique de l'appareil, l'homologation n'est plus valable en cas d'ouverture de l'appareil, ou si des réparations ou des interventions sont effectuées à l'appareil par des personnes autres que des spécialistes ou que le fabricant.

Des transformations visibles au boîtier de l'appareil telles que par ex les décolorations brunâtres noires par la chaleur ainsi que des trous ou des gonflements, indiquent un défaut grave impliquant la désactivation immédiate de l'appareil. Quant au matériel électrique associé, le matériel électrique à sécurité intrinsèque raccordé doit également être contrôlé.

Le contrôle d'un appareil en ce qui concerne la protection contre les explosions ne peut être effectué que par un spécialiste ou le fabricant. Le fonctionnement des appareils est uniquement permis dans le cadre des données admissibles imprimées sur le boîtier ou mentionnées dans la documentation. Des **conditions particulières** éventuellement énumérées dans l'attestation d'examen de type CE ou les **Conditions of Certification** de l'IECEx CoC sont à respecter. Avant toute mise en service ou après modification de l'interconnexion des appareils, on doit veiller à ce que les dispositions, les prescriptions et les conditions-cadre concernées sont respectées, que le fonctionnement est conforme aux dispositions et que les dispositions de sécurité sont remplies. Le montage et le raccordement de l'appareil ne peut être effectué que par des personnes qualifiées (EN 60079-14) qui sont au courant des prescriptions nationales et internationales sur la protection Ex concernées.

Les **données essentielles de l'attestation d'examen CE** figurent au verso. L'ensemble des certificats nationaux et internationaux des appareils TURCK peuvent être obtenus par internet (www.turck.com). Les Conditions particulières IECEx CoC peuvent être consultées sur www.iecex.com. Plus d'informations sur la protection Ex peuvent être obtenues sur demande.

NL Dit apparaat beschikt aan de klemmen 1 – 10 (blauw) over stroomkringen in de beschermingswijze „Intrinsic veilig“ voor de explosiebeveiliging volgens EN 60079-11. Voor correct gebruik in ontstekings-gevaarlijke atmosferen moeten de nationale voorschriften en bepalingen onvoorwaardelijk gerespecteerd worden. Het apparaat is bijhorend elektrisch materieel en mag niet in de Ex-atmosfeer worden geïnstalleerd. Apparaten van de categorie 3 mogen in zone 2 worden geïnstalleerd. Hierbij de bijzondere instructies in acht nemen! Alle nationale en internationale certificaten kunnen via internet opgevraagd worden.

EL Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερικά ασφαλή κυκλώματα στις επαφές 1 – 10 (μπλέ) σύμφωνα με την αντιεκρηκτική προστασία κατά EN 60079-11. Απαιτείται η συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς και τις οδηγίες για σωτή λειτουργία σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές. Η συσκευή κατηγοριοποιείται ως συνεργαζόμενη συσκευή και δεν πρέπει να τοποθετείται σε επικίνδυνες περιοχές. Συσκευές, κατηγορίας 3 μπορούν να εγκατασταθούν σε ζώνη 2. Παρακαλούμε, παρατηρείστε τις υποδείξεις! Όλες οι εθνικές και οι διεθνείς εγκρίσεις είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

FI Oheisen laitteen sinisellä merkatussiin liittimille 1 – 10 ovat tarkoitettu räjähdyssuojaalliseksi laitteeksi suojausluokkaan "luonnonstaava vaarattomia" standardin EN 60079-11 mukaisesti. Räjähdyssuojaallisuus tuloissa toimitetaessa on sääntöjen mukaisesti ehdottamasti noudatettava ja seurattava kansallisia direktiivejä ja säännöksiä! Tämä laite on luokiteltu laitteen räjähdyssuojaalleksi ja saa asentaa räjähdyssuojaalliseen tilaan. Laitetuokan 3 laitteet ovat aseennettavissa luokan 2 räjähdyssuojaalliseen tilaan. Pyydämme huomioimaan erityisohjeet! Kaikki kansalliset ja kansainväliset hyväksynyt ovat saatavilla Internet osoitteestamme.

IT Questa unità dispone di circuiti a sicurezza intrinseca tra i terminali 1 – 10 (azzurro) in accordo alle norme di protezione alle esplosioni EN 60079-11. È necessario seguire le normative e direttive nazionali per una corretta applicazione in aree a rischio di esplosione. Questa unità è classificata come apparato associato e non può essere installato in aree pericolose. Arnesi della categoria 3 possono essere installati nella zona 2. Osservi indicazione speciale! Tutte le approvazioni nazionali e internazionali possono essere richiamate via Internet.

DA Det foreliggende apparat indeholder klemmer 1 – 10 (blå) med strømkredse af beskyttelsesklasse "egensikkerhed" for eksplorationsbeskyttelse iht. EN 60079-11. Til den forståede drift i eksplorationsfarlige områder, skal de nationale forskrifter og bestemmelser ubetinget tagtages og overholdes. Apparatet er klassificeret som et tilhørende apparat og må ikke installeres i Ex-området. Apparater i kategori 3 kan installeres i zone 2. Bemærk venligst særlige oplysninger! Alle nationale og internationale godkendelser er lagt på internettet.

PT Este equipamento tem circuitos de segurança intrínseca nos terminais 1 – 10 (azul) de acordo com a proteção à explosão da norma EN 60079-11. É necessário seguir os regulamentos e directivas nacionais para uma correcta operação nas áreas explosivas. Este equipamento está classificado como aparelho associado e não pode estar instalado numa área explosiva. Instrumentos da categoria 3 podem ser instaladas na Zona 2. Considerar as referências especiais! Todas as aprovações nacionais e internacionais podem ser vistas na internet.

ES Este aparato incluye circuitos de seguridad intrínseca para protección de explosiones en los terminales 1 – 10 (azul) según EN 60079-11. Se requiere seguir las regulaciones y directivas nacionales para su correcta operativa en las áreas de peligro de explosiones. El aparato está clasificado como asociado y no debería instalarse en áreas de peligro. Los dispositivos de categoría 3 se pueden instalar en zona 2. Por favor, observe las consideraciones especiales! Todas las aprobaciones nacionales e internacionales pueden consultarse vía Internet.

RU Данный прибор имеет на клеммах, обозначенных голубым цветом, токовые цепи 1 – 10, безопасные по конструкции согласно Европейскому стандарту EN 60079-11. Для правильной эксплуатации во взрывоопасных условиях необходимо придерживаться национальных предписаний и требований. Прибор является дополнительным электрическим устройством и не может размещаться во взрывоопасной зоне. Приборы категории 3 могут инсталлироваться в зоне 2. Обращать внимание на особые указания! Все национальные и международные сертификаты доступны через Интернет.

SV Denna utrustning egensäkra kretsar, för explosionsskydd enligt EN 60079-11. Dessa kretsar är terminalerna 1 – 10 och är blåmarkerade. Nationella regler och bestämmelser för användning inom Ex-område måste följas. Utrustningen klassas som tillbehör och får ej monteras i explosionsfarliga utrymmen. Kategori 3 produkter kan installeras i zon 2. Beakta specifik notering! Alla nationella och internationella certifikat kan tas hem via Internet.

Internet: www.turck.com → www.turck.de

EU-Konformitätserklärung Nr. 5042M
EU Declaration of Conformity No.



Wir/We HANS TURCK GMBH & CO KG
WITZLEBENSTR. 7, D – 45472 MÜLHEIM A.D. RUHR

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our sole responsibility that the products

Universal/messumformer-Speisetrockner Typ IM33-14Ex-CDRi

auf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der
to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the following
standards:

EMV – Richtlinie / EMC Directive 2014 / 30 / EU 26. Feb. 2014
EN 61326-1:2013

Niederspannungsrichtlinie/ Low Voltage Directive 2014 / 35 / EU 26. Feb. 2014
(für die Geräte mit Versorgungsspannung / for equipment with supply voltage : >50V AC bzw. >76V DC)
EN 61010-1:2010

Richtlinie / Directive ATEX 2014 / 34 / EU 26. Feb. 2014
EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010

Weitere Normen, Bemerkungen
additional standards, remarks

Das Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 2014 / 34 / EU überein. Eine oder mehrere in der zugehörigen EG-Baumusterprüfungserklärung genannten Normen werden bereits durch neue Ausgaben ersetzt. Der Hersteller erklärt, das Produkt auch die Übereinstimmung mit den neuen Normenausgaben, da die vorherigen Anforderungen der neuen Normenausgaben für dieses Produkt nicht relevant sind.

The product complies with the directive 2014 / 34 / EU. One or more norms mentioned in the respective EC type examination certificate were already replaced by new ones. The manufacturer declares that the product complies with the new valid norms, as the changed requirements mentioned there are not relevant for the product.

Die Produktausführungsprinzipie ist nicht anwendbar bei Betrieb des Produktes im explosionsgefährdeten Bereich. In diesem Fall sind alle grundlegenden Zielsetzungen im Hinblick auf die Niederspannung von der Richtlinie 2014 / 34 / EU Anhang II Punkt 12.7 abgedeckt.

The low voltage directive is not applicable when the product is installed in the hazardous area. In this case all Low Voltage essential objectives are covered by the Directive 2014 / 34 / EU Annex II 12.7.

Zusätzliche Informationen:
Supplementary information:

Angetriebenes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren / ATEX - conformity assessment procedure applied:
Modul E + Modul D / E / module B + module D / E

EU-Baumusterprüfungserklärung (Modul B) IBExU 07 ATEX 1156, IBExU 07 ATEX B015 X /
EC-type examination certificate (module B)

ausgestellt von / issued by: IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Kenn-Nr. / number 0637
Fuchsmühlenweg 7, D-09599 Freiberg

Zertifizierung des QS-Systems gemäß Modul D durch:
certification of the QS-system in accordance with module D by:

Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / number 0102,
Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig

Mülheim, den 20.04.2016

i.V. Dr. M. Linde: Leiter Zulassungen / Manager Approvals

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

Technische Daten/Vorgaben durch die ATEX-Zulassung Technical Data/In Accordance with ATEX Specifications Données/directives techniques par l'homologation ATEX

U₀ 21,6 V

I₀ 85 mA

P₀ 459 mW

U_i 40 V

P_i 600 mW

R_i 408 Ω

Kennlinie: trapezförmig/characteristic curve: trapezoidal/
courbe caractéristique: trapézoïdale

L/C_i vernachlässigbar/negligible/négligeable

L₀/C₀ –

– [Ex ia] IIC 0,3/0,15 mH / 30/50 nF

– [Ex ia] IIB 5/1/0,15 mH / 630/680/950 nF

– Ex ic IIC 4/0,5/0,15 mH / 170/210/255 nF

– Ex ic IIB 5/1/0,15 mH / 1/1,2/1,4 μF

T_u -25...+70 °C

EG-Baumusterprüfungserklärung EC-Type examination certificate Attestation d'examen CE de type

II (1) G [Ex ia] IIC / II (1)D [Ex ia Da] IIIC / II 3G Ex nA nC [ic Gc] IIC T4 Gc
Nr./No IBExU 07 ATEX 1156/IBExU 07 ATEX B015 X/IECEx IBE09.0011X



Fig. 4

